

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
346513 Ростовская обл., г. Шахты пер. Якутский, 2
ИНН 6155030915 КПП 615501001
тел. (8636) 22-49-69; 29-63-91. E-mail: shptk@rostobr.ru

исх. № 10 от «18» 01 2019 г.

Заместителю начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому
надзору Северо - Кавказского
управления Ростехнадзора
А.В. Шуркову

Информация
о принятых мерах по представлению об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения от 18.12.2018г.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Принятые меры
1.	Не обеспечено проведение очередной проверки знаний электротехническому персоналу	Пройдена предэкзаменационная подготовка, направлено заявление на проверку знаний в Отраслевую комиссию Ростехнадзора
2.	Не проведена проверка соответствия электрической схемы лица фактической эксплуатационной.	устранено
3.	Нет в наличии оперативного журнала.	устранено
4.	Нет в наличии списка работников имеющих право ведения оперативных переговоров.	устранено
5.	Нет в наличии списка работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	устранено
6.	Не произведена чистка от пыли электрооборудования вводного распределительного щита 0,4кВ «ШР-1» в здании колледжа.	устранено
7.	Нет надписей, указывающих назначение присоединений на оборотной стороне двери вводного распределительного щита 0,4кВ «ШР-1» в здании колледжа.	устранено
8.	В вводном распределительном щите 0,4кВ «ШР-1» в здании колледжа на шести кабельных линиях 0,4кВ нет бирок с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	устранено
9.	В кабинете механика нет рассеивателя на 1 светильнике.	устранено

10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения (4шт) колледжа нет надписи (маркировки) с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (на дверцах) нет однолинейных схем, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание.	устранено
11.	Не произведена чистка от пыли электрооборудования распределительного щита 0,4кВ «ШР-8».	устранено
12.	Нет надписей, указывающих назначение присоединений на оборотной стороне двери распределительного щита 0,4кВ «ШР-8».	устранено

Директор



И.Н. Головин